



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,

8(343)346-10-96, oao-mchs@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города

Муниципального образования «город Екатеринбург»

620049 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8

8(343) 362-42-52

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району
Муниципального образования «город Екатеринбург»)

620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27

тел. 8(343) 338-84-52

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-000-2022/0547пп/1 от 05.09.2022г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 66-000-2022/0547р.
от «24» августа 2022 года, учетный номер в ЕРКНМ № 66220061000203138373
в период с «26» августа 2022 г., 10 час. 00 мин. по «5» сентября 2022 г., 17 час. 00 мин.

Старшим инспектором ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и
ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внут-
ренней службы Климовой Е.В.;

Инспектором ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом вн-
ренней службы Коликовой К.В.

органа государственного пожарного надзора)

проведено

внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении Государственное автономное про-
фессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Областной техникум дизайна
и сервиса», ИНН 6659029404

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заместитель директора по
АХР Чиквина Владимира Васильевича, приказ ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна и серви-
са» №26/1-лс от 20.04.2021г. (представитель по доверенности №2 от 25.08.2022г.)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения на указателе со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p><i>Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения на указателе со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48.</p>	01.04.2023	
2.	<p>Неправильно подобран тип огнетушителей на объекте защиты (в помещениях) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя и класса пожара.</p> <p><i>Верно подобрать тип огнетушителей на объекте защиты (в помещениях) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя и класса пожара.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 395, 397.</p>	01.04.2023	
3.	<p>Ширина эвакуационных выходов (помещения по техническому паспорту БТИ инвентарный №177547 по состоянию на 29.01.2007г. №29 (дверь из спортивного зала перед дверью эвакуационного выхода наружу – 75,5 мм.) из коридора №87 в коридор №83 – 75мм.; из столовой в коридор №90 – 76 мм.; из</p>	<p>Ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 53, ч. 1,8 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, (ранее действовавшие требования СНИП 21-01-97*, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре, п.</p>	01.04.2023	

<p>коридора №23 в коридор №24 – 65 мм.; из коридора №24 наружу – 73 мм.), не соответствует требованиям норм пожарной безопасности.</p> <p><i>Выполнить ширину эвакуационных выходов (помещения по техническому паспорту БТИ инвентарный №177547 по состоянию на 29.01.2007г. №29 (дверь из спортивного зала перед дверью эвакуационного выхода наружу – 75,5 мм.) из коридора №87 в коридор №83 – 75мм.; из столовой в коридор №90 – 76 мм.; из коридора №23 в коридор №24 – 65 мм.; из коридора №24 наружу – 73 мм.), в соответствии с требованиями пожарной безопасности.</i></p>	<p>6.16, СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений п.4.6, Сборник противопожарных норм и технических условий. Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест Н 102-54 п.31).</p>		
<p>4. Направление открывания двери из спортивного зала (перед дверью ведущей непосредственно наружу) осуществляется не по направлению выхода из здания.</p> <p><i>Изменить направление открывания двери из спортивного зала (перед дверью ведущей непосредственно наружу) по направлению выхода из здания (либо ее демонтировать).</i></p>	<p>Ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст. 53, ч. 1,3 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 п. 4.2.22, (ранее действовавшие требования СНиП 21-01-97*, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре, п. 6.17, Сборник противопожарных норм и технических условий. Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест Н 102-54 п.41, Н 102-51 п. 31, ОСТ 90015-39 п.27).</p>	<p>01.04.2023</p>	
<p>5. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения склада (№6 по техническому паспорту БТИ инвентарный №177547 по состоянию на 29.01.2007г.) с обозначением категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п..12.</p>	<p>01.04.2023</p>	

<p>зон на входной двери помещения с наружной стороны.</p> <p><i>Определить категорию (выполнить расчеты) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения склада (№6 по техническому паспорту БТИ инвентарный №177547 по состоянию на 29.01.2007г.) и обозначить категорию (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класс зоны на входной двери помещения с наружной стороны.</i></p>			
<p>6. Помещение склада (№6 по техническому паспорту БТИ инвентарный №177547 по состоянию на 29.01.2007г.) не отделено от других классов функциональной пожарной опасности противопожарной преградой в соответствии с требованиями.</p> <p><i>Помещение склада (№6 по техническому паспорту БТИ инвентарный №177547 по состоянию на 29.01.2007г.) отделить от других классов функциональной пожарной опасности противопожарной преградой в соответствии с требованиями.</i></p>	<p>ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3, 4 ст. 4, ч.1,2 ст.88 (Н 102-54 Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест п. 38); СП 4.13130.2013 п. 4.2</p>	01.04.2023	
<p>7. У выхода из столовой при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями.</p> <p><i>еще 3 ступени</i></p> <p><i>У выхода из столовой при высоте лестниц более 45 см предусмотреть ограждения с поручнями.</i></p>	<p>Ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст. 53, ч. 1,3 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 п. 4.3.5, (ранее действовавшие требования СНиП 21-01-97*, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре, п. 6.28*).</p>	01.04.2023	
<p>8. Огнетушители (в столовой и библиотеке) расположены на высоте более 1,5 метра от уровня пола до верха корпуса огнетушителя.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного</p>	01.04.2023	

	<p><i>Огнетушители (в столовой и библиотеке) расположить на высоте ^{не} более 1,5 метра от уровня пола до верха корпуса огнетушителя.</i></p>	<p>режима в Российской Федерации» п. 409.</p>		
9.	<p>Не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных строительных материалов для покрытия пола, стен и потолка в спортивном зале.</p> <p><i>Предоставить документацию, подтверждающую показатели пожарной опасности примененных отделочных строительных материалов для покрытия пола, стен и потолка в спортивном зале, либо заменить на отделочные материалы, соответствующие требованиям.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25, федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ч.3, ч.7 ст. 134. ч.1 ст.6, ч.1,2,6 ст. 134, табл. 29.</p>	01.04.2023	
10.	<p>Отсутствует второй эвакуационный выход из столовой, соответствующий требованиям пожарной безопасности (при количестве 70 посадочных мест).</p> <p><i>Выполнить второй эвакуационный выход из столовой, соответствующий требованиям пожарной безопасности (при количестве 70 посадочных мест).</i></p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, СП 1.13130.2020 п. 4.2.5.</p>	01.04.2023	
11.	<p>Не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов.</p> <p><i>Обеспечить исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24.</p>	01.04.2023	
12.	<p>Баннер, размещаемый на фасаде здания ограничивает проветривание и естественное освещение, а также препятствует использованию предусмотренных оконных проемов в фасаде здания для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 33.</p>	01.04.2023	

	<i>Баннер, размещаемый на фасаде здания не должен ограничивать проветривание и естественное освещение, а также препятствовать использованию предусмотренных оконных проемов в фасаде здания для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.</i>			
13.	<p>Не предоставлена документация на баннер, размещаемый на фасаде здания, подтверждающая его выполнение из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2.</p> <p><i>Предоставить документацию на баннер, размещаемый на фасаде здания, подтверждающая его выполнение из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, либо убрать его с фасада.</i></p>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 33.	01.04.2023	
14.	<p>Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водоснабжения.</p> <p><i>Обеспечить исправность внутреннего противопожарного водоснабжения.</i></p>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 48.	01.04.2023	
15.	<p>На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты (систему внутреннего противопожарного водопровода).</p> <p><i>Предоставить техническую документация на систему противопожарной защиты (систему внутреннего противопожарного водопровода), либо сделать новый проект на имеющуюся систему.</i></p>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54.	01.04.2023	
16.	<p>Не обеспечена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (козуров лестничных маршей и конструкций чердачного пространства) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией из-</p>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 13.	01.04.2023	

<p>готовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка не проведена не реже 1 раза в год.</p> <p><i>Провести проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (косоуров лестничных маршей и конструкций чердачного пространства) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.</i></p>			
<p>17. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям Правил противопожарного режима.</p> <p><i>Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 392, 393, 394.</p>	<p>01.04.2023</p>	
<p>18. Не организовано проведение проверки не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><i>Провести очередную проверку не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пп. «б» п. 17.</p>	<p>01.04.2023</p>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Ильин Владимир Васильевич
Зам. инспектор по АХР
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))
представитель по дов-ти № 2 от 25.08.2022 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району «МО г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
лейтенант внутренней службы
Коликова К.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2D7492705D204DEEA74A3DA7F701D1785E01
Владелец: Коликова Ксения Витальевна
Действителен с 27.07.2021 по 27.10.2022

(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО
Климова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0518961D73C16E19307F90021497F8EF078182
Владелец: Климова Елена Валерьевна
Действителен с 25.06.2021 по 25.09.2022

(подпись)